

EBK ehf.  
Halldór Kristjánsson  
Keflavíkurflugvelli  
235 Keflavíkurflugvöllur



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 21. nóvember 2011  
Tilvísun: UST20110400157/gf

**Varðar botnþykktarmælingar á geymi nr. 4 og úrgangsolíugeymi í olíubirgðastöð EBK ehf. á Keflavíkurflugvelli**

Umhverfisstofnun hafa borist botnþykktarmælingar á geymi nr. 4 og úrgangsolíugeymi í stöð EBK ehf. á Keflavíkurflugvelli. Geymarnir eru utan við mengunarvarnarpó um birgðageyma félagsins.

Mælingarnar voru framkvæmdar í september 2011 af Andra Haraldssyni, HB Tækniþjónustu. Notaður var Krautkramer DM4 þykktarmælir s/n 16855DOROM8 kvarðaður með 5 mm, 8 mm og 16 mm stilliklossum.

Í skýrslu HB Tækniþjónustu kemur fram að staðbundin tæring hafi fundist á einum stað í geymi nr. 4 en að gert hafi verið við geyminn á viðeigandi hátt. Engin önnur sýnileg tæringarsvæði sé að sjá í geymunum og ástand yfirborðs botnplatna gott.

Niðurstöður mælinga á geymi nr. 4 sýna að botnþykkt geymisins stenst lágmarkskröfur um málmþykkt. Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á geyminum.

Botnþykktarmæla skal á 10 ára fresti.

Við skoðun á niðurstöðum mælinga á úrgangsolíugeyminum kom í ljós að hann er smíðaður úr 3 mm járn og mælist nú á bilinu 2,8 mm - 3,0 mm. Samkvæmt reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfssemi í landi, nr. 35/1994, er óheimilt að nota olíugeyma þar sem efnisþykkt er komin niður fyrir 3 mm á einhverjum stað í botni.

Umhverfisstofnun getur því ekki samþykkt áframhaldandi notkun á úrgangsolíugeyminum.

Virðingarfyllt

Gottskálk Friðgeirsson

Kristján Geirsson  
deildarstjóri

Afrit:

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja



**EBK EHF**  
**B/t.: Vilberg Karlsson**  
**Keflavíkurflugvelli**  
**235 Keflavíkurflugvöllur**

**SKÝRSLA**

**Þykktarmælingar á tank nr. 4, og á úrgangsolíugevni á Keflavíkurflugvelli**

**ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT**



**UTM SKÝRSLA NR. 0911**

**September 2011**

**Framkvæmd mælingar: Keflavíkurflugvöllur**



### Framkvæmd mælinga

Þykktarmælingar framkvæmdi Andri Haraldsson frá HB Tækniþjónustu ehf í Hafnarfirði. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Vilberg Karlsson.

Framkvæmd þykktarmælinga á geymum fór fram 28. September 2011. Geymarnir eru stálgeymar og voru botnar og hliðar mældar og eru niðurstöður mælinga skráðar á meðfylgjandi teikningar af geymum.

### Þykktarmælingar

Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geymum er hér vísað á meðfylgjandi teikninga (2 stk.). Mældir voru sex punktar í stærri plötum og báðir geymar mældir á svipaðan hátt. Staðbundin tæring fannst á einum stað í geymi nr. 4. Búið er að verja svæðið á viðeigandi hátt og eru engin önnur sýnileg tæringarsvæði í geyminum og var ástand yfirborðs botnplatna í báðum geymum gott. Öll uppgöfn mál á teikningum eru í mm.

Hafnarfirði 1. Nóvember 2011

Virðingarfyllt

---

Haraldur Baldursson

Meðf.:

- 2 bls. teikningar frá HB Tækniþjónustu ehf
- 1 bls. Staðfesting þykktarmælinga
- 1 bls. Certificate of Conformity



DET NORSKE VERITAS

**STATEMENT OF CALIBRATION**


Statement of calibration of inspection, measuring or test equipment, not owned by DNV,  
used on Ships in operation

**Name of Company: HB Tæknipjónusta ehf.**

I confirm that the following equipment has been calibrated within the period required by  
the instruction book for the equipment or within the last 12 months.

<b><u>Type or equipment</u></b>	<b><u>Identity no.</u></b>	<b><u>Used for survey of</u></b>
Krautkramer Type DM4	s/n 16855 DOROM8	Ultrasonic Thickness Measurement
Stressstel, Pocket MIKE	s/n 3609	Ultrasonic Thickness Measurement

Hafnarfjörður, Iceland 2011-06-09

  
G. Herbert Bjarnason  
District Manager



If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.



## STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA

UTM SKÝRSLA NR.: 0911  
DAGS. SKÝRSLU: 1. Nóvember 2011  
EIGANDI MÆLDS HLUTAR: EBK ehf  
REKSTRARAÐILI DO: EBK ehf  
DAGS. FRAMKV.: 28. September 2011  
STAÐUR (HVAR MÆLT): Leifsstöð.  
HVAÐ MÆLT: Geymir nr. 4. fyrir flugsteinolíu og geymir  
fyrir úrgangsolíu.





MÆLIBÚNAÐUR: Krautkrämer. DM 4 Þykktarmælir, 5 MHz  
Krautkrämer. DM 4 Þykktarmælir, 2 MHz  
Stilliklossar(Calibration blocks): 5mm, 8mm  
og 16mm.  
Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Certificate of  
Conformity).

MÆLING FRAMKVÆMD AF: Andri Haraldsson, HB Tæknipjónusta ehf.  
SKÍRTEINI (CERTIFICATE): SNT-TC-1A Level I. Nr. TAL  
11107/UT1//E/09

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum geymum, í eigu og rekstri EBK HF, að ósk rekstraraðila. Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi 2 blaðsíður (teikningar) og eru öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 52 niðurstöður á viðkomandi mælistöðum. Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum.

Skóðað/dags./af: 1. Nóvember 2011 HB Samþykkt/dags./af:





21. nóv 2011

**UMHVERFISSTOFNUN**  
Mengunarvamaeftirlit




MEDALÞYKKT Á HLIÐUM: 5,8 MM  
MEDALÞYKKT Á BÖTN: 5,8 MM

TEIKNING NR. 1 AF 2 TEIKNINGUM



ÞYKKTARMÆLINGAR (UTM)  
REKSTRARAÐILI: FBK  
TILVÍSUN ÖKKAR: 0911  
MÆLINGAR FRÁMKV. SEPT 2011  
STAÐUR: KEFLAVÍKURFLUGVÁLLUR  
HLUTUR MÆLDUR: TANKUR NR. 4

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARÐA



MEDALÞYKKT Á HLIÐUM: 2,9 MM  
 MEDALÞYKKT Á ÞOTNI 2,9 MM

TEIKNING NR. 2 AF 2 TEIKNINGUM



**TÆKNIÞJÓNUSTA**

ÞYKKTARMÆLINGAR (UTM)  
 REKSTRARADILI: EBK  
 TILVÍSUN ÖKKAR: 0911  
 MÆLINGAR FRAMKV. SEPT. 2011  
 STAÐUR: KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR  
 HLUTUR MÆLDUR: ÖRGANGSÖLIUGEYMRIR

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARÐA