

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Grímsey



Dags eftirlits	8.10.2013	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Olíudreifing	Fulltrúi UST	
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gunnar Jónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis	Guðjón Páll og Sigurður	Staðsetning	543743,502 671969,816

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit kom ekki fram frávik frá kröfum í starfsleyfi. Ein athugasemd var gerð við viðbragðsáætlun stöðvarinnar.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbókinni. Farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skráð er í rekstrarhandbók eins og áskilið er.

Geymir er frá árinu 2004 og lögnum var breytt árið 2010 og þær þrýstiprófaðar að því loknu.

Olíuleifar í frárennsli olíuskilju voru prófaðar með olíuprófi og stóðst skiljan prófunina. Olíuskilja og sandfang var síðast hreinsað í febrúar 2013.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók.

Viðbragðsáætlun stöðvarinnar í Grímsey krefst sérstakrar skoðunar. Farið er fram að viðbragðsáætlun stöðvarinnar sé uppfærð með tilliti til sérstakra aðstæðna í Grímsey.

Geymir (tvöfaldur) var skoðaður svo og olíuskilja og fráveitumál.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

ATHUGASEMDIR

Viðbrögð við mengunaráhöppum frá stöðinni, hvort sem er á leki á landi eða að olía leki í höfnina krefjast sérstakrar viðbragða vegna fámennis í eyjunni.

Uppfæra skal viðbragðsáætlun með tilliti til þess.

Reykjavík, 11.11.2013

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.