

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Neskaupsstað (I)

UMHVERFISSTOFNUN


Dags eftirlits	11.6.2014	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Olíudreifing	Fulltrúi UST	
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis	Rögnvaldur Kári Víkingsson	Staðsetning	746686,545 525979,673

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit kom ekki fram frávik frá kröfum í starfsleyfi stöðvarinnar og engin athugasemd var gerð við stöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Búið er að sameina olíubirgðastöðvarnar (Neskaupstaður 1 og Neskaupstaður 2) undir einu starfsleyfi og framvegis verður inn- og útdæling sameinginleg. Ein rekstrarhandbók er í notkun. Skráningar í rekstrarhandbók voru í góðu lagi.

Mæla á olíuleifar í frárennsli olíuskilju að lágmarki þriðja hvert ár. Niðurstöður mælinga fyrir 2014 liggja fyrir. Notað var Macherey-Nagel olíupróf og stóðst frárennsli stöðvarinnar prófið. Ekki greindist olía í sýninu.

Sex geymar eru í stöðinni og hafa allir geymarnir verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum og lagnir verið þrýstiprófaðar á síðustu 5 árum.

Búið er að samtengja stöðvarnar og nú fer öll dæling á flutningabíla fram á áfyllingaplani við Naustahvamm 57.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

Gengið var um stöðina, myndir teknar og geymir skoðaður svo og lekavarnir (þró) og olíuskilja.

Girðingar og hlið voru í lagi.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar í rekstrarhandbók liggja fyrir.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við stöðina.

Reykjavík, 02.12.2014



Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.