

# EFTIRLITSSKÝRSLA

Norðurá Stekkjarvík



<b>Dags eftirlits</b>	14.3.2012	<b>Fulltrúi UST</b>	Valur Klemensson
<b>Fyrirtæki</b>	Norðurá Stekkjarvík	<b>Fulltrúi UST</b>	Sigrún Guðmundsdóttir
<b>Heimili</b>	Skagfirðingabraut 17	<b>Tegund eftirlits</b>	Reglubundið fyrra eftirlit
<b>Kennitala</b>	5602060620	<b>Flokkur</b>	Úrgangur
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>	Fannar Viggósson	<b>ÍSAT nr.</b>	38.21
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>		<b>Staðsetning</b>	441620,709      580284,876

## NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik voru staðfest við eftirlit.  
Gerð er ein athugasemd við útfellingar við frárennsli.

## UMFANG EFTIRLITS

Ekið var um svæðið og frárennsli og olíuskilja skoðuð. Því næst var ekið niður í gryfjuna og gengið um urðunarsvæðið. Að lokum var ekið eftir brún gryfjunar og gassöfnunarrör skoðuð. Farið var yfir ákvæði starfsleyfis og reglugerðar 738/2003 um urðun úrgangs, er varða mengunarvarnir og skráningar.

## ATHUGASEMDIR

Hvítar útfellingar sjást við útrás fráveituvatns en samkvæmt grein 5.3 í starfsleyfi má hvergi vera set eða útfellingar. Samkvæmt upplýsingum frá Fannari var gerð rannsókn á þessum útfellingum og var niðurstaðan að um þörungna væri að ræða.

Rekstraraðili er að skoða fráveitumálin með það fyrir augum að koma í veg fyrir frekari útfellingar.

Reykjavík, 15.05.2012

Valur Klemensson

- 1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
- 2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.