

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3329

| | | |
|---|---|--|
| Rekstraraðili Olíudreifing ehf. kt: 6606952069 | Tegund starfsemi Olíubirgðarstöð | Starfsleyfisnúmer: Gildistími starfsleyfis 1.nóvember 2028 |
| Starfsstöð Ísafjörður | Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit | Dagsetning eftirlits 21. apríl 2026 |
| Starfstöðvarnúmer: 0185 | Eftirlitsmaður Kristín Kröyer | Útgáfudagur skýrslu 4. júní 2026 |

Tengiliðir

| Tengiliður | Titill |
|------------|--------|
|------------|--------|

Gestur Guðjónsson

Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit kom fram eitt nýtt frávik er varðar skil á umhverfisupplýsingum.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit - fór fram hjá rekstraraðila þann 21. apríl 2026.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Engin útistandandi frávik eru frá fyrri eftirlitum.

Rekstrarhandbók:

Rekstrarhandbók var til staðar á starfstöðinni og fyllt er í bókina jafnóðum.

Olúskilja:

Á svæðinu er olúskilja sem er útbúin með 1 m³ sandfangi og skilju með nafnstærð 4 l/s. Skiljan tekur við vatni frá 1461 m² svæði, sem þýðir að skiljan ætti að hafa nafnstærð 18 l/s. Stór hluti aðrennslissvæðisins er hins vegar innan þróarinnar. Olúskiljan er búin olúskynjara og sjálfvirkum lokunarbúnaði og því ætti að nægja að reikna nafnstærð skiljunnar út frá stærð afgreiðsluplansins. Afgreiðsluplanið er 145 m² sem þarfnast skilju með nafnstærð 2 l/s og því ætti skiljan á svæðinu að anna þeirri úrkomu sem fellur á afgreiðsluplanið.

Ekki hefur verið skilað inn niðurstöðum úr efnagreiningum frá olúskiljunni, hingað til hafa einungis verið tekin sýni með olústrimli.

Þrýstiprófanir:

Þrýstiprófanir fóru síðast fram þann 24. október 2023 og stóðust lagnirnar þrýstiprófið. Næsta þrýstiprófun skal því fara fram í síðasta lagi 2028.

Þykktarmælingar:

Þykktarmælingar voru framkvæmdar á öllum geymum stöðvarinnar árið 2021.

Geymir 1: Geymirinn í ágætis ásigkomulagi að innanverðu. Búið er að tvöfalda geymirinn við kverk á byrðingi.

Geymir 2: Geymir í ágætis ástandi, þó var soðið í plötu 17. Einnig eru merki um eldri viðgerðir á botninum.

Geymir 3: Geymir í ágætis ástandi.

Geymir 4: Gert var við geymirinn. Settar voru tvær tvöföldunarplötur og soðið í tæringarpytti þar sem um 3 mm voru eftir af efnisþykkt plötunnar. Að öðru leiti var geymirinn í góðu ásigkomulagi.

Geymir 5: Geymirinn var einungis þykktarmældur utan frá. Upprunaleg efnisþykkt geymisins er 9mm og dýpsti pytturinn sem mældist að utanverðu var 3,95 mm.

Trygging vegna bráðamengunar:

Rekstraraðili sendi stofnuninni afrit af gildu tryggingaskírteini að eftirlitinu loknu.

Umhverfisupplýsingar:

Umhverfisupplýsingar hafa ekki borist.

Vettvangsskoðun:

Gengið var um stöðina. Ekki voru gerðar athugasemdir.

Staða Frávika

| Frávik frá | Lýsing á fráviki | Staða á fráviki |
|--|--|-----------------|
| gr. 3 í reglugerð 206/2025 um breytingu á reglugerð nr. 990/2008 um útstreymisbókhald. | Frávikið var skráð: 21. apríl 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Umhverfisupplýsingum var ekki skilað fyrir 1. maí 2026</i> | Opið |

Ábendingar

Engar ábendingar voru gerðar í eftirlitinu

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlitið er framkvæmt með vísan í 57. gr. reglugerðar 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirliti.

Rekstraraðili hefur tvær vikur frá því að drög eru birt til að koma með athugasemdir við skýrslu.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá útgáfudegi lokaskýrslu til þess að skila úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til áminningar og álagningu dagsekta.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings við eftirfylgni eftirlits og beitingu þvingunarúrræða skv. 38. gr., sbr. 1. gr. gjaldskrár nr. 1410/2023.