

EFTIRLITSSKÝRSLA

HULA bs. Skógasandur



Dags eftirlits	12.11.2014	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	HULA bs.	Fulltrúi UST	
Heimili	Hlíðarvegur 16	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	4306972269	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Ágúst Ingi Ólafsson	ÍSAT nr.	38.21.00
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	475089,819 332611,967

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Umgengni á urðunarstað var góð að venju og fokefni ekki að sjá. Söfnunarstöð hefur ekki verið komið upp á staðnum (heimilt skv. starfsleyfi) og verður ekki af slíkri stöð á næstunni. Ekki eru gerðar athugasemdir en tvö frávik staðfest en þau varða viðbragðsáætlun og umhverfismarkmið sem gera átti fyrir 1. júní sl.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitsheimsókn hófst með fundi. Nýtt starfsleyfi sem og rekstur Hulu var ræddur. Starfsleyfið tók gildi 14.2.sl. og hafa fyrstu mælingar á vatni skv. því farið fram. Niðurstöðum þeirra skal skila í ársskýrslu fyrir 1.maí nk. Rætt var lítillega um umhverfismarkmið og viðbragðsáætlun. Urðunarstaðurinn er lítill og reksturinn gengur sinn vanagang. Eins og áður var urðunarstaðurinn snyrtilegur, fokefni ekki að sjá, girðingar góðar og hlið læst.

Frávik frá

Skv. ákv. 2.1 í starfsleyfi skal rekstraraðili setja sér umhverfismarkmið f. 1.6.2014

Lýsing á frávikum

Umhverfismarkmið rekstraraðila hafa ekki verið send Umhverfisstofnun

Skv. ákv. 2.4 skal rekstraraðili gera viðbragðsáætlun á grundvelli áhættumats og skal það tiltækt starfsmönnum á urðunarstað og aðgengilegt eftirlitsaðila

Viðbragðsáætlun var ekki aðgengileg eftirlitsaðila við eftirlitið.

Reykjavík, 17.12.2014

Sigrún Guðmundsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.