



# PRÝSTIPRÓFUN

Ólfudreifing ehf

 Staður: Eldsmeykingastöðin Heflavíkspyrvellir
 Fastanúmer geymis

 Auðkenni lagnar

Bílaáflutögn

Ástæða þrýstiprófunar

 Nýsmíði

 Reglubundið eftirlit

 Úttekt

 Annað, hvað? \_\_\_\_\_

Tími	Mælir 1	Mælir 2	Prófunaraðferð
kl: : dags 07/10/11	<u>Í gá málmsloðu sívrunar</u>		<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti

Niðurstaða:

 Í lagi

Framkvæmt af:

[Handwritten Signature]
 Ekki í lagi

Vottunaraðili:

[Handwritten Signature]

Ólfudreifing ehf

Frumrit: Rekstraraðili

1. afrit: Móðurfélag

2. afrit: Framkvæmdaraðili