

Staður :

Ísafjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

400.60.00:6“ DN60 150mm x 7,1mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti.

400.61.00:6“ DN60 150mm x 7,1mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti.

400.70.00:6“ DN60 150mm x 7,1mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti.

400.96.00:4“ DN60 100mm x 6,0mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rúm 10 bör og var þrýstingur náð kl: 14:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingnum.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
24.10.2023	14:00	10,56	4,998	3,421	Gasolía
	14:15	10,5	5,001	3,265	
	14:30	10,42	5,002	3,267	
	14:45	10,42	4,997	3,261	
	15:00	10,4	5,007	3,283	
	15:15	10,36	4,997	3,958	
	15:30	10,36	5,007	3,312	
	15:45	10,33	4,801	3,963	
	16:00	10,31	4,593	3,967	
	16:15	10,29	4,308	3,958	
	16:30	10,26	4,32	3,397	
	16:45	10,23	3,658	2,853	
	17:00	10,2	3,142	2,598	
	17:15	10,16	2,968	2,596	
	17:30	10,13	2,699	2,545	
	17:45	10,09	2,293	1,929	
	18:00	10,05	2,311	1,233	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Einar Þór Kristinsson

Einar Þór Kristinsson

280795-2089

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.