



Hávaðamæling Ammann 1

Hávaðamælingar voru framkvæmdar við Ammann 1 malbikunarstöðina þegar hún var við framleiðslu á Reyðarfirði.

Nr mælingu	Dags.	Aths frá mælingamanni
1	15.07.2021	Mælt var á milli kl 10:00 og 11:00. Framleiðsla í gangi við allar mælingar.



Mælistaður 1 er við malbikunarstöðina sjálfa, mælistaðir 2, 3 og 4 við lóðarmörk stöðvarinnar.

Mæli- staður	Hæð mælitækis	Max hljóðstig á mælitíma dB	Kröfur UST dB	Athugasemdir v/krafna UST
1	1,5 m	N/A	N/A	Mæling ákv. af MHC
2	1,5 m	69,9	<70	Undir kröfum
3	1,5 m	68,2	<70	Undir kröfum
4	1,5 m	69,8	<70	Undir kröfum
5	1,5 m	70,5	>70	Yfir kröfum

Niðurstöður mælinga við lóðarmörk

Um er að ræða færanlega malbikunarstöð og lóðin lítil vegna þess. Á þeim stað þar sem hávaði var yfir mörkum hafði hann árið áður reynst undir mörkum og annar hávaði sambærilegur og í þessari mælingu. Sá staður á lóðinni er fjarri allri annarri starfsemi og lítil truflun af þeim hávaða.

15.07.2021
Harpa Þrastardóttir