

# Þrýstiprófunarskýrsla

**Staður :**

Seyðisfjörður

**Ástæða prófunar:**

Reglubundið eftirlit með lögnum

**Fastanúmer lagna/r:**

710.70.00 Rör 6“ DN150 Veggþykkt 7,1mm Svart stál.

**Lýsing:**

Prófunarþrýsting náð 09.11.22, sett upp í rúm 12 bör. Breytingar á þrýsting má rekja til breytinga á hitastigi.

**Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850**

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
09.11.22	20:15	12,4	3,697	4,035	Flotaolíu
09.11.22	20:30	12,4	3,562	3,705	
09.11.22	20:45	12,41	3,646	4,036	
09.11.22	21:00	12,43	3,998	3,786	
09.11.22	21:15	12,44	4,03	3,834	
09.11.22	21:30	12,45	4,033	3,889	
09.11.22	21:45	12,46	4,018	3,782	
09.11.22	22:00	12,46	4,006	3,953	
09.11.22	22:15	12,47	4,023	3,804	
09.11.22	22:30	12,47	4,026	3,739	
09.11.22	22:45	12,47	4,216	3,918	
09.11.22	23:00	12,48	4,221	3,963	
09.11.22	23:15	12,48	4,037	3,847	
09.11.22	23:30	12,48	4,317	3,674	
09.11.22	23:45	12,48	4,482	3,69	
10.11.22	00:00	12,48	4,67	3,92	
10.11.22	00:15	12,48	4,71	4,24	

**Niðurstaða:** Lögnin er í lagi.

**Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :**

Kári Valur Sigurðsson

**Kári Valur Sigurðarson**

**250770-5109**

**Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.**

**Yfirfarið**

Ólafur Már Simonarson

**Ólafur Már Simonarson**

**090880-4389**

**Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.**