



Umhverfisupplysingar

fyrir urðunarstaðinn í Lóni 2024



10. apríl 2025

Xiaoling Yu
Verkefnastjóri umhverfismála

Efnisyfirlit

1. Skýrslutímabil	3
2. Fyrirtækjaflokkur	3
3. Stjórn fyrirtækis	3
4. Gildistími starfsleyfis	3
5. Starfsleyfi	3
6. Ábendingar og frávik frá starfsleyfi	3
7. Starfsstöð	4
8. Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum	5
9. Magn urðaðs úrgangs á árinu	6
10. Hráefna- og auðlindanotkun	8
11. Skráningar	8
12. Útstreymisbókhald	12
Viðauki 1 – Sýnatökuskýrsla	15
Niðurstöður sýnatöku frá ALS	16
Niðurstöður sýnatöku frá Matís	18
Viðauki 2 – Rennslismælingar	22
Viðauki 3 – Daglegt veðurfar og uppgufun	24

1. Skýrslutímabil

Skýrslutímabil umhverfisupplýsinga er frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2024.

2. Fyrirtækjaflokkur

Starfsemin flokkast sem úrgangsstarfsemi nr. 8b samkvæmt Viðauka II með Lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Allur úrgangur sem fluttur er til urðunar á svæðinu fellur til innan Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

3. Stjórn fyrirtækis

Sorpurðun fellur undir A-hluta sveitarsjóðs og fer bæjarstjórn sveitarfélagsins því með stjórn urðunarstaðarins. Hringrás ehf. (kt. 490195-2039) starfar sem rekstraraðili eftir að hafa unnið útboð um rekstur urðunarstaðarins, frá 1. september 2023 til 31. ágúst 2028. Urðunarsvæðið er læst fyrir utan þann tíma sem starfsemi fer fram. Tengiliður sveitarfélagsins við verktaka og eftirlitsaðila eru verkefnastjóri umhverfismála og bæjarverkstjóri. Halla Margrét Viðarsdóttir frá Umhverfisstofnun is Ábyrgðarmaður eftirlits urðunarstaðarins.

4. Gildistími starfsleyfis

Gildistími starfsleyfis er frá 18. ágúst 2022 til 6. nóvember 2028.

5. Starfsleyfi

Starfsleyfishafi er Sveitarfélagið Hornafjörður, Hafnarbraut 27, 780 Höfn.

Þann 23. maí 2022 óskaði sveitarfélagið eftir breytingu á starfsleyfi urðunarstaðarins til þess að fá heimild til þess jarðgerða lífrænan úrgang á urðunarstaðnum. Þann 18. ágúst sama ár barst sveitarfélagini bréf frá Umhverfisstofnun þar sem upplýst var um ákvörðun um breytingu á starfsleyfinu og er endurnýjað starfsleyfi frá þeirri dagsetningu. Starfsleyfið hafði áður verið endurnýjað þann 20. október 2020 og þann 6. nóvember 2012.

Samkvæmt starfsleyfi urðunarstaðarins er veitt heimild til að urða allt að 3.000 tonn af almennum neyslu- og rekstrarúrgangi á ári og heimilt að urða allt að 10 tonnum af úrgangi á sólarhring. Jarðgerð á allt að 500 tonnum á ári af lífrænum úrgangi/lífúrgangi, s.s. lífbrjótanlegum garðaúrgangi, viðarúrgangi og matar- og eldhúsúrgangi er heimil á urðunarstaðnum. Heimilt er að geyma á svæðinu allt að 20 tonn af timbri til jarðgerðarinnar. Urða má allan óendurvinnanlegan úrgang sem hefur verið meðhöndlaður og flokkast ekki sem spilliefni. Áhættumat vegna starfsleyfis var unnið árið 2011 af EFLU verkfræðistofu, samhliða umsókn vegna endurnýjunar starfsleyfis árið 2012.

Haustið 2021 gerði EFLA úttekt á urðunarsvæðinu og nýtingu þess til framtíðar. Helstu niðurstöður voru að m.v. áætlað magn til urðunar og auknar kröfur til flokkunar er talið að nægt pláss sé fyrir urðun næstu 15-23 árin. Minnisblað EFLU fylgdi græna bókhaldi urðunarstaðarins fyrir árið 2021.

6. Ábendingar og frávik frá starfsleyfi

Þann 12. júlí 2024 framkvæmdi Umhverfisstofnun reglugundið eftirlit á urðunarstaðnum. Við eftirlitið var rætt um frávik varðandi móttöku og förgun á olíumenguðum jarðvegi árið 2023. Þetta atvik átti sér stað í apríl

2023, áður en sveitarfélagið setti á laggirnar áætlun til að tryggja rétta meðhöndlun og förgun slíks úrgangs í lok sama árs. Síðan þá hefur ekki verið tekið á móti olíumenguðum jarðvegi á urðunarstaðnum og sveitarfélagið hefur skuldbundið sig til að fylgja reglugerðum að fullu með því að hafna allri slíkri móttöku framvegis.

7. Starfsstöð

Urðunarstaðurinn er í landi Syðri-Fjarðar í Lóni og liggur á bökkum Fjarðarár. Urðunarstaðurinn er afmarkaður með rauðri útlínu á skjáskotinu úr *map.is*. Urðunarstaðurinn hefur verið í notkun frá árinu 1995.




Mynd 1: Skjámynd tekin af *map.is*



Mynd 2: Loftmyndir frá Sigmælingar 2024

Urðunarrein merkt með grænum "O" var tekin í notkun árið 2012 og var starfrækt í 12 ár þar til hún náði fullri getu árið 2024. Um mitt ár 2024 var ný urðunarrein, merkt sem "N1" með svörtu, byggð sem fyrsti áfangi stærri urðunarreinara og hefur verið í notkun frá lok árs 2024.

Eftir því sem "N1" nálgast fulla getu, hefur verið gert ráð fyrir viðbótarhlutum, merktum sem "N2", til að lengja rekstrartíma urðunarstaðarins. Miðað við áætlaða árlega urðunargetu upp á 3.000 tonn af úrgangi er sameinaður endingartími urðunarreinanna "N1" og "N2" áætlaður um sjö ár. Hins vegar getur þessi áætlun breyst vegna ýmissa þátta, þar á meðal rúmmáls og tegundar úrgangs, magns af möl sem notuð er til þekjunar og annarra rekstrarlegra atriða.



Mynd 3: Staðsetning urðunarreina á urðunarreinunum.

8. Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum

Sorpmagn sem kemur inn á svæðið er vigtar ólöggiltri hafnarvog á Höfn í Hornafirði og skrá starfsmenn magnið við vigtun og tegund úrgangs. Aðeins þeim sem hafa tilskilin leyfi, s.s. starfsleyfi til að flytja úrgang, og samþykki sveitarfélagsins er heimilt að koma með úrgang á urðunarsvæðið. Handhafi úrgangs fær vigtarnótu á hafnarvog sveitarfélagsins sem hann framvísa á urðunarstaðnum. Sorpið er sett í urðunarreinara og er malarlag sett yfir.

Sveitarfélagið innheimtir svo gjöld af handhafa úrgangs í samræmi við mælda þyngd skv. gjaldskrá um söfnunarstöð úrgangs á Höfn í Sveitarfélaginu Hornafirði nr. 25/2024 en eldri gjaldskrá var nr. 202/2023.

Árið 2011 gerði EFLA verkfræðistofa áhættumat vegna bráðamengunar og viðbragðsáætlun samhliða umsókn um endurnýjun á starfsleyfi árið 2012. Í ljósi þess að ekki hafa orðið verulegar breytingar á rekstri urðunarstaðarins síðan þá, þ.m.t. endurnýjun atvinnuleyfis árið 2020 og breyting á því árið 2022 sem ætla má að hefðu áhrif á áhættumat EFLU og er því litið svo á að áhættumatið sé enn í gildi.


Helstu mengunarefni sem notuð eru á urðunarstaðnum eru eldsneytisolíur á tæki, smurolíur og glussar. Lítillræði getur verið af leysiefnum til hreinsunar og af málningu til viðhalds. Samkvæmt áhættumati er helsta

áhættan af mengunarslysi ef vélarolía af tankbíl myndi leka. Þó er talið að hreinsunaraðgerðir myndu leiða til þess að engin varnalegur skaði yrði af.

Önnur umhverfisáhrif af urðunarstaðnum eru meðal annars fokhætta og myndun metangass. Reynt er eftir fremsta megni að takmarka allt fok í samstarfi við verktaka. Sýnt hefur verið fram á með tölulegum gögnum að ekki eru forsendar fyrir því að starfrækja hauggassöfnunarkerfi á urðunarstaðnum og er ekki gerð krafa um söfnun hauggass í nágildandi starfsleyfi urðunarstaðarins.

9. Magn urðaðs úrgangs á árinu

Úrgangur sem fer til urðunar kemur frá fyrirtækjum, heimilum, almenningssvæðum og starfsemi sveitarfélagsins, þar á meðal stofnunum innan þess. Mikilvægt er að hafa í huga að í gögnunum vísar hugtakið „heimilisúrgangur“ til alls úrgangs sem myndast frá þessum aðilum, að undanskildum úrgangi frá fyrirtækjum.



Graf1: Urðun 2019-2024

Samkvæmt gögnum frá hafnarvoginni tók urðunarstaðurinn við 1.789,5 tonnum af úrgangi árið 2024, þar af voru 1.494 tonn (83,5%) urðuð og 295,5 tonn (16,5%) sett í moltugerð. Í samanburði við fyrra ár minnkaði heildarmagn úrgangs sem móttokið var á urðunarstaðnum um 85 tonn, á meðan magn úrgangs sem raunverulega var urðað jókst um 71 tonn. Afgangurinn, 295,5 tonn, fór í moltugerð, sem er minnkun um 157 tonn frá árinu 2023. Hins vegar stafar þessi minnkun ekki af breytingum á úrgangsmyndun eða rekstri urðunarstaðarins heldur af breytingu á því hvernig skráning hreinnar timburflísar í skýrslunni er framkvæmd. Hefðbundið hefur verið að nota hreina timburflís sem burðarlag í moltugerð. Hins vegar hefur skráð úrgangsmagn ekki alltaf endurspeglarð raunverulega notkun. Í fyrri skýrslum var skráð allt það magn af timburflís sem var mulið á því ári, óháð því hversu mikið var raunverulega notað. Til dæmis, af þeim 165.500 kg af hreinni timburflís, sem skráð var í græna bókhaldið 2023, var 115.850 kg mulið í lok árs 2023 og notað árið 2024. Engin skráning er til um hversu mikið af timburflís var notað árið 2024, og ekkert af hreinnni timburflís var mulin fyrir moltugerð fyrr en í janúar 2025. Til að bæta nákvæmari skráningu verður í framtíðinni skráð það magn af hreinni timburflís sem raunverulega er notuð í moltugerð, með fyrstu skráningu í ársskýrslu fyrir 2025.

Tafla 1 – Magn urðaðs úrgangs árið 2023 og 2024

Úrgangsflokkur	Kóði	EWC	Ekki spilliefni/spilliefni	Lýsing	Kíló 2023	Kíló 2024
18	12.11	17 01 07	Ekki spilliefni	Gler	107.490	156,370
26	07.53	17 02 01 b	Ekki spilliefni	Timbur	275.180	247,520
38	09.11	02 01 02	Ekki spilliefni	Dýrahræ	101.645	98,062
44	10.11	20 03 01	Ekki spilliefni	Blandaður heimilisúrgangur	710.900	812,624
44	10.11	20 03 07	Ekki spilliefni	Grófur/rúmfrekur úrgangur	111.600	132,950
51	11.4	20 03 04	Ekki spilliefni	Seyra/slamm	108.010	46,430
66	12.6	17 05 03	Ekki spilliefni	Olíumettarður jarðvegur	7.010	0
Samtals					1.421.835	1,493,956

Sveitarfélagið hóf jarðgerð í ágúst árið 2022. Í jarðgerðina er notað hreint timbur og hrossatað sem stoðefni en því er blandað saman við matarleifar sem berast á urðunarstaðinn. Samtals bárust um 296 tonn af hrossataði og matarleifum til jarðgerðar sem er um 16.5% af heildar úrgangsmagni sem barst á urðunarstaðinn á árinu. Þar af var komið með um 199 tonn af matarleifum eða lífúrgangi sem annars hefði þurft að flytja langar vegalengdir til jarðgerðar en frá Höfn eru um 458 km til Reykjavíkur og 503 km til Moltu ehf. í Eyjafirði. Þá bárust um 96 tonn af hrossataði sem nýttist sem stoðefni í jarðgerðarferlinu.

Tafla 2 – Magn úrgangs til jarðgerðar árið 2023

Úrgangsflokkur	Kóði	EWC	Ekki spilliefni/spilliefni	Lýsing	Kíló 2023	Kíló 2024
41	09.12	20 01 08	Ekki spilliefni	Matarleifar	181,555	199,140
43	09.31	02 01 02	Ekki spilliefni	Hrossatað	105,470	96,390
26	07.53	17 02 01 a	Ekki spilliefni	Timburkurl	165,500	
Samtals					452,525	295,530

Af heildar 1.789 tonnum af úrgangi sem komu á urðunarstaðinn komu 400 tonn (22,3%) frá heimilum. Þessi heimilisúrgangur samanstóð af 246 tonnum af blönduðum úrgangi, 117 tonnum af lífrænum úrgangi og 36 tonnum af seyru.

Tafla 3 – Úrgangur frá heimilum árið 2023 - 2024

2023 -2024 úrgangur frá heimilum (tonn)			
	2023	2024	% of increase
Blandað sorp	234	246	5.1%
Lífrænt	83	117	41.0%
Seyra	34	36	5.9%
Samtals	351	400	14.0%

Tafla 4 – Safnaður blandaður úrgangur frá heimilum (tonn) 2019 - 2024

Safnaður blandaður úrgangur frá heimilum (tonn)					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
153	179	188	175 / 206	234	246

10. Hráefna- og auðlindanotkun

Lagt er upp með að urðunarstaðurinn sé opinn fyrir urðun two daga í viku. Hins vegar, vegna aðstæðna í svæðinu, einkum sterkra vindar, er óvissa um hvort hægt verði að opna á ákveðnum dögum. Af þeim sökum er urðun oft frestað þar til veðuraðstæður batna, sérstaklega yfir vetrarmánuðina.

Veðurstöð var sett upp á urðunarstaðnum í lok árs 2024 og tók til starfa 15. janúar 2025. Þetta gerir úrgangslutningaaðilum kleift að athuga veðuraðstæður á urðunarstaðnum áður en farið er í ferð með úrgang á staðinn, sem hjálpar til við að forðast óþarfa ferðir. Það dregur bæði úr eldsneytisnotkun og aksturstíma, sem eykur skilvirkni ferilsins.

Heildar fjöldi daga sem tekið var á móti efni á urðunarstað var 57 á árinu 2024.

Alls voru 8.208 tonn af möl notuð til þekjunar á urðunarstaðnum árið 2024, og skráð eru 144 tonn á hverja þekjun.

Jarðgerðarvélin eyðir um það bil 16,5 lítrum af eldsneyti á klukkustund. 142.5 vélastundir (að meðaltali 2,5 klukkustundir í hvert skipti) eru áætlaðar á urðunarstaðnum árið 2024 og af því má ráða að 2.351,25 lítrar af dísilolíu hafi verið notaðir yfir árið.

Á urðunarstaðnum er ekkert húsnaði og starfsemin fer einungis fram í vélavinnu á þeim dögum sem urðað er. Hvorki jarðhitavatn, kalt vatn né raforka er á svæðinu.

11. Skráningar

Samkvæmt starfsleyfi skal rekstraraðili hafa reglulegt eftirlit með umhverfis- og rekstrarþáttum sem geta valdið mengun eða losun efna út í umhverfið. Eftirfarandi kaflar innihalda skráningar sem rekstraraðila er skylt að hafa aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila, auk upplýsinga um tilteknar skráningar.

11.1 Magn og tegundir úrgangs

Vísað er í kafla „11. Magn úrgangs sem urðað var á árinu“, sem inniheldur gögn frá bæði 2023 og 2024 til að gefa skýrari mynd af þróun úrgangsmagns.

- Graf 1 (síða 7)** sýnir heildarmagn úrgangs sem móttekið var á urðunarstaðnum og magn úrgangs sem var urðaður á árunum 2019 til 2024.
- Tafla 1 (síða 7)** sýnir heildarmagn úrgangs sem var urðaður á árunum 2023 og 2024, byggt á gögnum úr löggiltum hafnarvog sveitarfélagsins. Flokkun úrgangs og úrgangskóða má finna í

leiðbeiningum Umhverfisstofnunar um skýrslugjöf vegna úrgangsstjórnunar á vefsíðu stofnunarinnar.

- **Tafla 2 (síða 7)** inniheldur upplýsingar um magn og tegund lífræns úrgangs sem barst til urðunarstaðarins til moltugerðar á árunum 2023 og 2024.
- **Tafla 3 (síða 8)** inniheldur upplýsingar um magn úrgangs sem safnað var frá heimilum sveitarfélagsins og sent til urðunar á árunum 2023 og 2024, auk hlutfallslegrar aukningar í þeim úrgangsflokk.
- **Tafla 4 (síða 8)** inniheldur gögn sérstaklega um blandaðan úrgang frá heimilum á árunum 2019 til 2024 og veitir skýrari mynd af langtímaþróun úrgangsmagns.

11.2 Úrgangur sem hafnað er til urðunar, þar með talið magn og gerð spilliefna sem skilað hefur verið til viðeigandi móttökustöðvar


Á síðastliðnu ári var engum úrgangi hafnað til urðunar skv. upplýsingum frá Hringrás ehf.

11.3 Staðan á urðunarstaðnum

Haustið 2021 gerði EFLA verkfræðistofa úttekt á urðunarstaðnum, framtíðarhorfur hans og skipulag svæðisins. Helstu niðurstöður eru þær að áætlað er að urðunarsvæðið muni nýtast í 15-23 ár til viðbótar og jafnvel lengur ef þörf krefur. Engar frekari úttektir eða uppfærslur hafa verið gerðar síðan þá.

11.4 Breyting á umfangi (sig) urðaða úrgangssins

Þann 24. mars 2024 var, með aðstoð ráðgjafans Hjartar Arnar Arnarssonar, framkvæmd ný mæling á urðunarstaðnum, sem lagði grunn að endurskoðaðri viðmiðun fyrir framtíðarmat. Fyrra mælingakerfi var lagt niður vegna tæknilegra vandamála.



Mynd 4: Staðsetning mælipunkta á urðunarstað.

Fimm mælipunktar voru valdir innan urðunarstaðarins, eins og sýnt er á loftmyndinni hér að ofan, þar sem þeir eru merktir með samsvarandi númerum.

Tafla 5 - Measurements taken for Breyting á umfangi (sig) urðaða úrgangsins

Punktur	X	Y	mar.24	okt.24	Breyting / Sig (m)
1	693148.673	428842.856	27.745	27.691	0.054
2	693119.683	428853.749	28.283	28.281	0.002
3	693006.669	428916.099	35.529	35.517	0.012
4	693035.969	428673.039	32.128	32.135	-0.007
5	692886.840	428966.138	30.592	30.570	0.022

Mælingar voru framkvæmdar 24. mars og 24. október 2024, og niðurstöðurnar eru sýndar í meðfylgjandi töflu.

11.5 Mengunarhöpp og viðbrögð við þeim

Þann 7. maí fékk Sveitarfélagið Hornafjörður tilkynningu um olíumengaðan jarðveg á urðunarstaðnum. Rannsókn leiddi í ljós að hálffull tunna af tjöru eða malbiki, upprunnin frá Vegagerðinni og notuð til malbikunar og húðunar, hafði verið óvart urðuð þar. Til að bregðast við vandanum var efnið mokað í gám og sent aftur til Reyðarfjarðar, þaðan sem það kom upphaflega, til mögulegrar vinnslu og endurnotkunar ef aðstæður leyfðu. Starfsmenn sveitarfélagsins mátu aðstæður og staðfestu að mengunarviðbrögð hefðu verið rétt framkvæmd og að frekari aðgerða væri ekki þörf. Atvikið var tilkynnt til Umhverfisstofnunar.

11.6 Rekstur hreinsimannvirkja

Samkvæmt upplýsingum frá Hreinsitækni ehf. var hreinsun á hreinsistöðinni (*drenlagnir og gildrur*) framkvæmd í lok maí 2024.

11.7 Niðurstöður mælinga á magni og samsetningu sigvatns, grunnvatns og yfirborðsvatns

Það er samkomulag milli Heilbrigðiseftirlits Austurlands og Sveitarfélagsins Hornafjarðar um sýnatöku á urðunarstaðnum í Lóni, eins og kveðið er á um í starfsleyfinu. Sýni voru tekin úr L1 & L2 þann 30. apríl 2024 og úr L1, L2, L3 & L4 þann 30. september 2024 af fulltrúa Heilbrigðiseftirlits Austurlands með aðstoð umhverfisverkefnastjóra. Reglubundnar rennslismælingar við L1 & L2 voru framkvæmdar mánaðarlega af rekstraraðila urðunarstaðarins. Hins vegar, vegna vetraraðstæðna og truflana af völdum byggingar nýrrar urðunarreinir, voru engar mælingar framkvæmdar á tímabilinu janúar til ágúst 2024. Niðurstöður má finna í viðaukum 1 og 2.



Mynd 5: Sýnatökustaðir á urðunarstað.



Mynd 6: sýnataka á urðunarstað.

11.8 Niðurstöður mælinga á magni og samsetningu hauggass:

Sýnt hefur verið fram á að miðað við gefnar forsendur er tæknilega ógerlegt er að safna hauggasi á urðunarstaðnum. Ekki er gerð krafa um söfnun hauggass í starfsleyfi urðunarstaðarins.

11.9 Daglegt veðurfar og uppgufun:

Dagleg uppgufun frá urðunarstað var reiknuð út af Stefáni Gíslasyni, umhverfisstjórnunarfræðingi hjá Environice. Þá mælir Veðurstofa Íslands veðurfar á Höfn og á Hvalnesi sem eru næstu veðurstöðvar. Sjá viðauka 3.

12. Útstreymisbókhald

Útstreymisbókhald var unnið af Þóri Tómassyni, efnaverkfræðingi, sem hefur verið ábyrgur fyrir því undanfarin ár. Samkvæmt ummælum Þórs hefur útreiknuð metanlosun haldið áfram að minnka miðað við fyrri ár. Mikilvægt er að halda áfram aðgerðum til að draga úr urðun lifrænna efna til að tryggja áframhaldandi samdrátt í losun metans. Í samræmi við tillögu Þórðar frá því í fyrra um aukið gagnsæi í sýnatöku, voru sýni tekin frá stöðum L1, L2 og L4, eins og sýnt er á Mynd 5.

Greiningin leiddi í ljós hærri styrk þungmálma (kadmíum og blýs) og aukin BTEX-gildi miðað við fyrra ár. Þórður leggur til að herða kröfur um endurvinnslu til að tryggja að raftæki og hættulegur úrgangur lendi ekki í urðun. Önnur möguleg ástæða fyrir hærri gildum gæti verið truflun á starfsemi vatnshreinsistöðvarinnar vegna framkvæmda við nýja urðunarrein. Þar sem eitt gagnasafn er ekki nægjanlegt til að greina nákvæma orsök, mun sveitarfélagið halda áfram eftirliti með stöðunni á árinu 2025.

Niðurstöður útstreymisbókhalds má sjá í töflunni hér að neðan:

Viðmiðunarár	2024			
Upplýsingar um rekstraeininguna				
Heiti móðurfélags	Sveitarfélagið Hornafjörður			
heiti rekstraeiningar	Urðunarstaður á Mel í landi Fjarðar			
Kennitala rekstraeiningar	590169-4639			
heimilisfang	Melur			
Bær/staður	Hornafjörður			
Póstnúmer	781			
Land	Ísland			
Staðsetningargrnit	64° 18.452'N, 15° 0.439'W (ISN93: 693.088, 428.903)			
Vatnasviðsumdæmi	Ísland			
Kóði atvinnugreinaflokkunar	38.21			
Mikilvægasta atvinnustarfsemin, skv. kóða	Treatment and disposal of non-hazardous waste			
Valkvæðar upplýsingar				
Framleiðslumagn	1494 t urðuð og 295 t jarögert árið 2024			
Fjöldi stöðva	1			
Fjöldi klukkustunda á ári í rekstri				
Fjöldi starfsmanna				
Reitur fyrir textaupplýsingar eða veffang sem	Reiknuð voru öll mæld efni yfir greiningarmörkum sem			
vísar á umhverfisupplýsingar sem	tilgreind eru í reglugerð nr. 990/2008			
Öll starfsemi rekstrareiningarinnar samkvæmt I. viðauka (samkvæmt skráningarkerfinu í I. viðauka og				
Númer starfsemi	E-PRTR kóði	IPPC kóði		
1	5.(d)	5.4	Landfills excluding landfills of inert waste, receiving more than	
Upplýsingar um losun rekstrareiningarinnar í andrúmsloft fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir				
Mengunarefni skv. II viðauka	Aðferð	Losun í andrúmsloft		
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]
1	Methane (CH ₄)	C	IPCC	<100.000 (41.600)
Upplýsingar um losun rekstrareiningarinnar í vatn fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir				
Mengunarefni skv. II viðauka	Aðferð	Losun í vatn		
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]
76	TOC eða COD/3	E	reiknað frá sigvatni	<50.000 (<2500)
12	Total N	E	reiknað frá sigvatni	<50.000 (<500)
18	Cd	E	reiknað frá sigvatni	<5 (<0,5)
20	Cu	E	reiknað frá sigvatni	<50 (<0,05)
23	Pb	E	reiknað frá sigvatni	<20 (<0,25)
24	Zn	E	reiknað frá sigvatni	<100 (<1)
22	Ni	E	reiknað frá sigvatni	<20 (0,05)
40	AOX	E	reiknað frá sigvatni	<1000 (<5)
64	Xylen	E	reiknað frá sigvatni	<200 (<0,1)
79	Klórið	E	reiknað frá sigvatni	<2.000.000 (<1.000)
Upplýsingar um losun rekstrareiningarinnar í land fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir				
Mengunarefni skv. II viðauka	Aðferð	Losun í land		
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]

Flutningur hvers mengunarefnis af staðnum, sem ætlað er til skólpþreinsunar, í magni sem er umfram					
Mengunarefni skv. II viðauka		Aðferð		Losun í aðskilda fráveitu	
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]	
Flutningur hættulegs úrgangs, sem fer yfir viðmiðunargildi (skv. 5. gr.), frá rekstrareiningunni					
Innanlands					
Magn [t/ár]	D/R	(M/C/E)	Aðferðarfræði		
Til annara landa					
Magn [t/ár]	D/R	(M/C/E)	Aðferðarfræði	Heiti og heimilisfang endurnýtis/fargara	
				Heimilisfang viðtökustöðvar	
Flutningur hættulauss úrgangs, sem fer yfir viðmiðunargildi (skv. 5. gr.), frá rekstrareiningunni					
Magn [t/ár]	D/R	(M/C/E)	Aðferðarfræði		
Lögbært yfirvald sem almenningur getur snúið sér til:					
Heiti	Umhverfisstofnun				
Heimilisfang	Suðurlandsbraut 24				
Bær/staður	Reykjavík				
Símanúmer	5912000				
Bréfasímanúmer	5912020				
Tölvupóstfang	ust@ust.is				

Viðauki 1 – Sýnatökuskýrsla

Samantekt 2024 Urðunarstaður í Lóni

Staður sýnatöku:	Urðunarstaður í Lóni, á Mel í landi Fjarðar, Hornafjörður
Dags. sýnatöku:	29. apríl og 25. september 2024
Sýnatökuaðilar:	Heilbrigðiseftirlit Austurlands og Sveitarfélagið Hornafjörður
Fulltrúi rekstraraðila:	Xiaoling Yu, verkefnastjóri umhverfismála
Tegund eftirlits:	Sýnatökur skv. samkomulagi HAUST og sveitarfélagsins

Það er samkomulag milli Heilbrigðiseftirlits Austurlands og Sveitarfélagsins Hornafjarðar um sýnatöku á urðunarstaðnum í Lóni, eins og kveðið er á um í starfsleyfinu. Sýni voru tekin þann 29. apríl og 25. september 2024 af fulltrúa Heilbrigðiseftirlits Austurlands, með aðstoð umhverfisverkefnastjóra.

Sýnatökustaðir og fyrirkomulag eru eftirfarandi:

Aðgerð	Sýnatökustaðir		Tíðni
Sigvatn	L1	Ofan hreinsivirkis	Tvisvar á ári (fyrir 1. maí og 1. október)
	L2	Neðan hreinsivirkis	
Grunnvatn	L3	Ofan urðunarsvæðis	Annað hvert ár (fyrir 1. október á oddatöluár: 2025, 2027, o.s.frv.) (Fyrst mælt 2013.)
	L4	Á aurum Fjarðarár	
Yfirborðsvatn	L5	Ofan urðunarsvæðis	
	L6	Neðan urðunarsvæðis	

Sýnum var safnað í samræmi við grein 5.2 í starfsleyfi urðunarstaðarins, og niðurstöður sýnatöku eru kynntar hér á eftir:

Niðurstöður sýnatöku frá ALS

From: ALS Scandinavia AB Danderyd,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: niina.veuro@alsglobal.com

To: Matís ohf Ref: Matís ohf [hrolfur@matis.is]

Program: WASTE WATER

Ordernumber: ST2416933

Report created: 22-May-2024 by Erika Knutsson

ELEMENT	SAMPLE	R24-927-1/L1	R24-927-2/L2
Sampling Date		2024-05-06	2024-05-06
Total extractable aliphates	mg/L	0.14	<0.10
Total extractable aromatics	mg/L	<0.10	<0.10
Unpolar Aliphates	mg/L	<0.10	<0.10
Unpolar Aromatics	mg/L	<0.10	<0.10
Digestion		Yes	Yes
Arsenic	µg/L	<0.5	<0.5
Cadmium	µg/L	<0.05	<0.05
Chromium	µg/L	<0.9	<0.9
Copper	µg/L	<1	1.6
Iron	mg/L	4.54	0.263
Lead	µg/L	<0.5	<0.5
Mercury	µg/L	<0.02	<0.02
Molybdenum	µg/L	<0.5	<0.5
Nickel	µg/L	0.888	0.878
Zinc	µg/L	47.1	6.06
Barium	µg/L	6.17	3.5
Antimony	µg/L	<0.1	<0.1
Selenium	µg/L	<3	<3
Tin	µg/L	<0.5	<0.5
Benzene	µg/L	<0.2	<0.2
Toluene	µg/L	<0.2	<0.2
Ethylbenzene	µg/L	<0.2	<0.2
Sum of Xylenes	µg/L	0.3	<0.2
Dissolved Organic Carbon	mg/L	1.46	1.2
Phenol Index	mg/L	<0.005	<0.005
Ammonia and ammonium ions as NH ₄	mg/L	7.56	4.68
Ammonia and ammonium ions as N	mg/L	5.87	3.64
Nitrates	mg/L	<2.00	5.37
Nitrate as N	mg/L	<0.500	1.21
Total Phosphorus as P	mg/L	<0.030	<0.030
Adsorbable Organic Halogens (AOX)	mg/L	0.029	0.031
Fluoride	mg/L	<0.10	<0.10
Chloride	mg/L	19.5	17.7
Sulfate	mg/L	4.8	4.6
Total Nitrogen	mg/L	6.5	5.56

Please note: This is a supporting reporting format and does not contain all relevant information, and should therefore be distinguished from the definitive and complete reporting of the results. Reference is made to the corresponding signed and final report from ALS Scandinavia AB Danderyd

From: ALS Scandinavia AB Danderyd, Rinkebyvägen 19C, 182 36, Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com

To: Matís ohf Ref: Matís ohf [hrolfur@matis.is]

Program: WASTE WATER

Ordernumber: ST2437731

Report created: 14-Oct-2024 by Anna-karin Revell

ELEMENT	SAMPLE	R24-2288-1/L1	R24-2288-1/L2
Sampling Date		2024-09-30	2024-09-30
Total extractable aliphates	mg/L	0.13	<0.10
Total extractable aromatics	mg/L	<0.10	<0.10
Unpolar Aliphates	mg/L	<0.10	<0.10
Unpolar Aromatics	mg/L	<0.10	<0.10
Digestion		Yes	Yes
Arsenic	µg/L	<0.5	<0.5
Barium	µg/L	7.5	2.38
Cadmium	µg/L	<0.05	<0.05
Chromium	µg/L	<0.9	<0.9
Copper	µg/L	<1	1.64
Iron	mg/L	8.16	0.0334
Lead	µg/L	<0.5	<0.5
Mercury	µg/L	<0.02	<0.02
Molybdenum	µg/L	0.593	<0.5
Nickel	µg/L	0.918	0.622
Zinc	µg/L	6.47	<4
Antimony	µg/L	<0.1	<0.1
Selenium	µg/L	<3	<3
Tin	µg/L	<0.5	<0.5
Benzene	µg/L	<0.2	<0.2
Toluene	µg/L	<0.2	<0.2
Ethylbenzene	µg/L	0.7	<0.2
Sum of Xylenes	µg/L	1.4	<0.2
Phenol Index	mg/L	<0.005	<0.005
Chemical Oxygen Demand (COD-Cr)	mg/L	<5.0	<5.0
Ammonia and ammonium ions as NH4	mg/L	18.6	2.62
Ammonia and ammonium ions as N	mg/L	14.4	2.03
Nitrates	mg/L	<2.00	8.98
Nitrate as N	mg/L	<0.500	2.03
Total Phosphorus as P	mg/L	<0.030	<0.030
Adsorbable Organic Halogens (AOX)	mg/L	<0.010	<0.010
Fluoride	mg/L	<0.10	<0.10
Chloride	mg/L	39.4	15.1
Sulfate	mg/L	6.2	4.8
Dissolved Organic Carbon	mg/L	2.97	1.08
Total Nitrogen	mg/L	15	4.79

Please note: This is a supporting reporting format and does not contain all relevant information, and should therefore be distinguished from the definitive and complete reporting of the results. Reference is made to the corresponding signed and final report from ALS Scandinavia AB Danderyd

Niðurstöður sýnatöku frá Matís



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000



RANNSÓKNANÍÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. R24009270001

Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/04/2024
Móttakið: 02/05/2024
Rannsakað: 02/05/2024

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn
Sýnatökustaður : Hornafjörðursv. fél.
Auðkenni : L1/Ofan hreinsivirkis
Tilfni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 14°C

Skýringar :

Orverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Eðlis- og Efnarannsóknir	Mæligildi	Heimild
**C.O.D	<10 mg/L	HACM, DR/2000 SP
**Leiðni (EVA2)	240 µS/cm	ISO 7888:2012
**Býrustig (pH) (EVA1)	6,55	ISO 10523:2012
Mat sýnis		
Ekki metið		

Reykjavík,

8. maí, 2024

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Matthew Hiller
matthew.hiller@matis.is

** Ekki fagildar niðurstöður

Niðurstöður ma eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa geri skriflegt leyft til annars. Niðurstöður gilda aðeins um þálpau sýni sem var voru rannsakaði/rannsókuð. Sýni voru rannsókuð í því aðstandi sem þau voru athvert. Rannsóknarstofan er fagilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Meilóvissa örverumáelunga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskad haft samband við undirritaðan eða Hrólf Sigurðsson verkefnisstjóra.



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354) 422 5000



RANNSÓKNANIÐURSTÓÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyni 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. R24009270002

Vatn

Sýnatökudagsetning: 30/04/2024
Móttakið: 02/05/2024
Rannsakað: 02/05/2024

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn
Sýnatökustaður : Hornafjörðursv.fél.
Auðkenni : L2/Neðan hreinsivirkis
Tlfnei sýnatoku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 14°C

Skýringar :

Orverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Eðlis- og Efnarannsóknir	Mæligildi	Heimild
**C.O.D	<10 mg/L	HACH, DR/2000 SP
**Leiðni (EVA3)	270 µS/cm	ISO 7888:2012
**Sýrustig (pH) (EVA1)	6,55	ISO 10523:2012
Mat sýnis		
Ekki metið		

Reykjavík,

8. maí, 2024

Dessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Matthew Hiller
matthew.hiller@matis.is

** Ekki fagildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/vorur rannsakað/rannsókuð. Sýni voru rannsókuð í pvi ástandi sem þau voru aðhent.
Rannsóknarstofan er fagilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og upphyllir kröfur ISO/IEC 17025
stáðalsins. Meðölvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% dryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með pvi
að hafa samband við rannsóknastofuna.
Rannsóknarstofan upphyllir kröfur NELAC stáðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskarð haft samband við undirritaðan eða Hrof Sigurðsson verkefnißstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleð 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000

SWEDEC
ACCREDITED
Testing
ISO/IEC 17025

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftrlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. R24022880002

Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/09/2024
Móttakið: 26/09/2024
Rannsakað: 26/09/2024

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn
Sýnatökustaður : Hornafjörðursv.fél.
Auðkenning : L2/Neðan hreinsivirkis
Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 11°C

Skýringar :

Orverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Eðlis- og Efnarannsóknir	Mæligildi	Heimild
**Leiðni (EVA3)	180 µS/cm	ISO 7888:2012
**Sýrustig (pH) (EVA1)	6,30	ISO 10523:2012

Mat sýnis
EKKI metið

Reykjavík, 27. september, 2024

Dessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Matthew Hiller
matthew.hiller@matis.is

** EKKI faggildar niðurstöður

Niðurstöður ma eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyftí til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/pau syni sem var/voru rannsakað/ rannsókuð. Syni voru rannsókuð í því astandi sem þau voru athent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025
stáðaleiðs. Mællovissa örverumælinga byggir á um það bil 95% örugglismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því
að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkennti: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskoð haft samband við undirritaðan eða Hrólfi Sigurðsson verkefniðstjóra.



Matis ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000

SWEDAC
CREDIT
TESTING
Accred. nr. 1854
Testing
ISO/IEC 17025

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af fagildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðisefstírlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. R24022880001

Vatn

Sýnatökudagsetning: 25/09/2024
Móttakið: 26/09/2024
Rannsakað: 26/09/2024

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Sigvatn
Sýnatökustaður : Hornafjörðursv.fél.
Auðkenni : L1/Ofan hreinsivirk
Tilefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 11°C

Skýringar :

Örverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Eðlis- og Efnarannsóknir	Mæligildi	Heimild
**Leiðni (EVA3)	510 µS/cm	ISO 7888:2012
**Sýrustig (pH) (EVA1)	6,35	ISO 10523:2012
Mat sýnis		
Ekki metið		

Reykjavík, 27. september, 2024

Þessar rannsóknaniðurstöður eru Matthew Hiller
samþykktar með rafrænni undirskrift: matthew.hiller@matis.is

** Ekki fagildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyft til annars. Niðurstöður gilda aðeins um það/pau syni sem var voru rannsakad/ rannsókuð. Syni voru rannsókuð í því ástandi sem þau voru afhent. Rannsóknarstofan er fagilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðaðisins. Mæloviðss örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hegt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna. Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290. Ef frekari upplýsingar er óskad hafð samband við undirritaðan eða Hrólfi Sigurðsson verkefniðstjóra.

Viðauki 2 – Rennslismælingar

Samkomulag er á milli Heilbrigðiseftirliti Austurlands og sveitarfélags Hornafjörður um Rennslismælingar á urðunarstaðnum í Lóni.

Aðgerð	staðir	Tíðni
Mæla magn sigvatns	L1	Ofan hreinsivirkis
	L2	Neðan hreinsivirkis
Mæla stöðu grunnvatns	L3	Ofan urðunarsvæðis
	L4	Á aurum Fjarðarár

Rennslismælingar eru venjulega framkvæmdar mánaðarlega af starfsmanni rekstraraðila urðunarstaðarins. Árið 2024 voru mælingar gerðar frá september til desember. Engar mælingar voru framkvæmdar fyrr vegna vetraraðstæðna og síðar vegna framkvæmda við nýja urðunarrein.

Auk þess framkvæmdi Heilbrigðiseftirlit Austurlands mælingu þann 25. september samhliða sýnatöku. Skráð gögn innihalda grunnvatnsstöðu (frá yfirborði jarðvegs að vatni) og vatnshita í borholunni. Engar mælingar voru gerðar í apríl vegna framkvæmda við nýja urðunarrein.

Dags.	Mælipáttur	Eining	L1	L2	L3	L4
25/9/2024	Mæla magn sigvatns	cm		43		
25/9/2024	Rennsli	l/sek		159.5		
25/9/2024	Staða grunnvatns	cm			161	112
25/9/2024	Vatn Hitastig	°C	6.4	6.8	7.9	7.5

The table below presents the routine monthly groundwater levels and the corresponding converted water flow. Á íslensku?

V-laga yfirfall með skarpri brún (<2 mm þykkri)

Kennistærðir:

Breidd farvegar, B	1.5	m
Breidd yfirfallsskarðs, b	0.6	m
Lengd skábrúnar, c	0.3	m
Horn yfirfalls í gráðum (ef þekkt), θ	90	°
Þróskuldshæð, ofan yfirfalls, p	50	cm
Þróskuldshæð, neðan stíflu, r > 5 cm	40	cm
Fjarlægð kvarða frá stíflu, (2 - 3 sinnum h_{\max})	0.4	m
Horn yfirfalls, θ	90	°
Minnsta leyfileg vatnshæð, h_{\min}	5	cm
Mesta leyfileg vatnshæð, h_{\max}	60	cm
Minnsta mælanlegt rennsli, Q_{\min}	0.8	l/s
Mesta mælanlegt rennsli, Q_{\max}	400.6	l/s

Mælistaður og
vatnsfall:

Sorpurðunarstaður
Lóni A. Skaft.

Dagsetning	kl.	Veðurlýsing, vindar, hiti, úrkoma	Athugasemdir, ístruflanir o.fl.	Mæld vatnshæð, h1 (cm)	Rennsli, Q (l/s)
25.9.2024				42	159.475
7.10.2024				35	100.457
8.11.2024				41	150.015
4.12.2024				43	169.292

28.2.2024	0,3	-2,9	2,2	-0,5	28	3,1	77	0,1
29.2.2024	0	-2,9	1	0,4	16	12,1	61	2,3
1.3.2024	0	-4	-1,4	-2,5	18	10	54	2,2
2.3.2024	0	-5,8	2,5	-0,9	338	6,6	55	1,6
3.3.2024	8,2	-6,3	5,6	1,5	353	6,9	72	1,2
4.3.2024	2,2	4,3	8,1	6,1	136	6,5	88	0,6
5.3.2024	5,1	4,3	7,5	6,7	82	10,1	92	0,7
6.3.2024	1,1	2,6	8,4	8,2	104	8,4	92	0,6
7.3.2024	3,8	6	9,7	9	119	5	88	0,6
8.3.2024	0,1	5,4	7,7	6,7	76	6,6	89	0,6
9.3.2024	1,7	2,5	5,7	5,4	83	4,3	91	0,4
10.3.2024	0	2	5,2	4,5	24	4,3	69	1,0
11.3.2024	0,9	1,1	6,6	4,7	94	5,7	71	1,2
12.3.2024	7,6	3	6,2	5,5	73	10,9	92	0,7
13.3.2024	0,1	3,2	6,4	5,1	352	12	68	2,6
14.3.2024	0	-2,3	4,2	0,9	340	13,9	58	3,3
15.3.2024	0	-3,9	2,4	1,3	289	1,4	47	0,6
16.3.2024	24,2	-0,8	5,1	2,1	340	3,6	94	0,2
17.3.2024	20,5	3,4	7,3	4,1	321	4,4	93	0,3
18.3.2024	15	3,4	7,6	5,9	346	4	92	0,3
19.3.2024	0,1	1,5	7,4	4,2	320	8,4	48	2,9
20.3.2024	10	0,7	5,4	4,2	225	4	87	0,4
21.3.2024	16,1	4,3	7,8	5,8	231	13	91	0,9
22.3.2024	0	3,8	7,2	6,2	324	14,5	68	3,3
23.3.2024	0	-0,4	5,1	4,1	6	12	59	3,2
24.3.2024	0	-4	0,4	0,1	20	6,4	58	1,5
25.3.2024	0	-4,6	1,2	0,4	6	7,6	51	2,1
26.3.2024	0	-3	1,7	1,3	48	4	44	1,4
27.3.2024	0	-2,9	1,9	1,5	7	12,2	52	3,4
28.3.2024	(null)	-0,2	3,6	1,9	358	12,2	59	3,0
29.3.2024	(null)	-0,1	3,5	2,3	19	13,1	67	2,6
30.3.2024	(null)	0	2,7	1,6	8	13,9	60	3,2

31.3.2024	(null)	-2,4	2	-0,7	10	12,9	55	3,0
1.4.2024	(null)	-2,9	-1,6	-2,3	13	12,2	54	3,2
2.4.2024	(null)	-2,2	1,9	1,1	46	7,7	70	1,9
3.4.2024	(null)	-4,8	2,5	1,5	99	4	53	1,7
4.4.2024	(null)	-5,1	3,5	3	241	1,2	52	1,1
5.4.2024	0	-3	3,1	1,9	28	4,6	40	2,3
6.4.2024	0	-4	1,3	0,1	9	10,9	55	3,2
7.4.2024	0	-0,5	3,5	3	7	12,1	58	3,7
8.4.2024	0	1,8	5,5	5	16	17,1	53	5,9
9.4.2024	0	-0,4	4,4	3,8	92	4,4	76	1,4
10.4.2024	1	-1,2	4,5	3,4	67	3,7	60	1,6
11.4.2024	6,5	3,1	8,7	6	64	8,6	81	1,8
12.4.2024	2,4	1,3	4,6	3,6	12	7,2	93	1,0
13.4.2024	0	-1,7	1,9	-0,2	10	6,5	60	2,0
14.4.2024	0,3	-2,5	5	1,6	40	3,7	83	1,0
15.4.2024	0	-0,1	2,7	1,2	332	15,3	54	4,5
16.4.2024	1,2	-0,3	6,6	4,4	8	5,3	50	2,4
17.4.2024	1,9	0,1	7,9	2,8	335	4,2	90	0,9
18.4.2024	2,2	-0,2	4	3,8	166	2,7	74	1,1
19.4.2024	0,8	-0,9	3,6	1,8	128	1,9	78	0,9
20.4.2024	0,5	1,1	8,3	5,3	342	4	98	0,7
21.4.2024	2,7	1,3	11,1	8,7	217	7,6	67	2,7
22.4.2024	0	0,4	11,4	10,5	215	2,6	42	2,1
23.4.2024	0	-0,2	10	8,1	158	4	67	1,8
24.4.2024	0	0,2	9,2	7	123	5,3	82	1,4
25.4.2024	0	0,7	6,9	5,5	146	3	72	1,3
26.4.2024	0	-0,6	9	5,7	154	3,7	72	1,5
27.4.2024	0	1,9	8,5	6,2	77	6,1	76	1,8
28.4.2024	0,4	3,7	11,3	10,3	66	8,3	62	3,4
29.4.2024	0	3,2	8,5	6,9	1	11,2	58	4,1
30.4.2024	0	3,4	9	7,1	17	15,9	51	6,2
1.5.2024	0,1	-0,3	7,3	6,2	135	5	65	2,6

2.5.2024	0,1	3,3	10	8	208	3,2	72	2,1
3.5.2024	12,2	4	8,2	6,5	111	3,9	78	2,0
4.5.2024	4,8	5,3	10,4	7,7	238	2	93	1,5
5.5.2024	0	6,3	9,7	8,7	209	5,5	87	2,0
6.5.2024	0,2	1,8	8,9	8,4	216	8,5	69	3,4
7.5.2024	4,9	3,9	9,5	8	198	7,8	80	2,6
8.5.2024	0	1,7	12,3	9,4	170	3,4	50	2,9
9.5.2024	0	0,7	9,7	8,5	200	6,1	64	3,1
10.5.2024	3,4	4,4	9,5	8,6	241	1,1	78	1,7
11.5.2024	1,5	7,7	11,6	9,8	223	3,4	95	1,7
12.5.2024	3	7,8	12,2	10,6	175	6,7	91	2,1
13.5.2024	0,8	4,8	11,3	8,7	102	6,2	90	2,0
14.5.2024	0	4,4	9,1	7,1	198	4,2	79	2,1
15.5.2024	0	2,3	11,2	10,1	132	7,4	70	3,3
16.5.2024	0	0,2	10,4	8,7	228	5	75	2,5
17.5.2024	0	3	11,8	9,2	116	7,2	75	2,9
18.5.2024	0,1	2,9	10,2	8,7	326	11	49	5,7
19.5.2024	8,8	1,9	6,6	3,1	67	7,2	83	2,0
20.5.2024	4,5	4	10,3	8,9	210	3,3	98	1,6
21.5.2024	2,2	6,7	10,4	9,2	199	4,3	75	2,4
22.5.2024	0	2,6	10,2	9,5	218	11,1	74	3,7
23.5.2024	0,4	4,2	10,6	9,9	200	2,7	79	2,0
24.5.2024	0	7,9	11,4	10,5	157	3,9	80	2,2
25.5.2024	2,6	8	10,4	9,1	331	2,9	91	1,7
26.5.2024	2,4	8,4	13,1	10,9	113	4,5	91	1,9
27.5.2024	0,5	7,7	10,3	9,4	166	2,6	99	1,5
28.5.2024	2,2	6,7	8,5	7	119	5,3	97	1,5
29.5.2024	0,1	6,7	11,6	9,6	176	4,4	85	2,1
30.5.2024	0,5	6,6	14,9	10,4	235	8,3	87	2,4
31.5.2024	0	4,2	10,7	9,8	226	13,4	86	3,0
1.6.2024	0	8,9	11,1	10	223	11,5	93	2,5
2.6.2024	0	5,9	12,7	12	224	12,7	56	6,5

3.6.2024	0	3,4	7,5	6,5	332	17,3	50	7,6
4.6.2024	0	3,2	8	6,8	329	22,2	57	8,2
5.6.2024	0	3,9	8,3	4,2	312	11,2	60	4,4
6.6.2024	0	4,2	8,8	7,4	323	13,4	54	6,1
7.6.2024	0	4,1	10,6	9,8	352	16,5	55	7,5
8.6.2024	0	4,3	10,6	8,4	43	6,6	51	4,2
9.6.2024	0	5,5	12,8	10,7	145	4,7	73	2,9
10.6.2024	0	5,6	13,2	9,8	164	6,5	74	3,2
11.6.2024	0	6,4	12,8	10,2	205	4,1	82	2,5
12.6.2024	0	6,5	12,1	11	204	7,5	88	2,6
13.6.2024	0,1	7,7	11,1	10,1	103	6,5	86	2,6
14.6.2024	0	6,7	15,1	13,5	84	7,3	50	5,2
15.6.2024	0	6	9,7	8,3	136	7,3	82	2,7
16.6.2024	0	5,1	11	9,7	207	4,4	85	2,4
17.6.2024	0	4,4	8,7	7,4	138	3,8	80	2,3
18.6.2024	2,7	5,3	11,7	10,5	190	3,4	83	2,4
19.6.2024	11,8	5,6	9,9	8,9	89	5	84	2,4
20.6.2024	0	5,3	10,2	8,4	208	4,1	82	2,3
21.6.2024	0,1	7,5	12,6	9,8	82	6,6	82	2,8
22.6.2024	5,4	7	10,8	9,2	247	1,4	92	1,9
23.6.2024	0	7,9	11,9	11	228	16,4	88	3,5
24.6.2024	0	5,6	11,8	11,2	210	8,6	89	2,7
25.6.2024	0	8,2	12,1	11,2	212	10,3	86	3,1
26.6.2024	0,1	6,9	13,5	11,7	142	5,4	79	2,9
27.6.2024	0	7,8	14,5	13,7	26	8,2	63	4,7
28.6.2024	0,1	8,1	12	9,2	331	24,4	64	8,3
29.6.2024	0	9	14,6	11,6	325	13,4	59	6,4
30.6.2024	0,8	4,7	12,7	9,9	209	4	93	2,1
1.7.2024	1,4	9,6	14	12,9	219	6	81	2,8
2.7.2024	0	7,8	12,8	11,3	211	4,8	82	2,5
3.7.2024	3,6	8,8	11,7	10,9	65	7	88	2,4
4.7.2024	0	7,5	12,9	12,7	14	6,2	63	3,8

5.7.2024	1,7	6,5	12,9	11,2	267	3,2	81	2,3
6.7.2024	0	5,9	9,4	8,1	170	2,4	87	1,8
7.7.2024	0	4,4	10,7	9,9	139	4,9	76	2,6
8.7.2024	0	7	12,5	11,4	215	5,9	83	2,6
9.7.2024	0	9,1	13,6	12	201	5,6	89	2,3
10.7.2024	0	7,2	13,8	13	213	7	86	2,7
11.7.2024	0	10,4	12,5	11	209	3,8	95	1,9
12.7.2024	0	9,8	13,6	11,8	212	10,9	95	2,2
13.7.2024	0	10,3	13,2	12,1	209	9,7	91	2,5
14.7.2024	0	9,6	13,7	12,7	226	8	90	2,5
15.7.2024	0	6,8	19,4	16,4	136	4,3	74	3,1
16.7.2024	0	7,4	13,4	10,3	115	4,3	83	2,3
17.7.2024	0,2	9,2	13,9	12,2	106	5,1	88	2,3
18.7.2024	4,7	9,3	12,5	11,4	80	8,8	95	2,1
19.7.2024	0,1	8,5	14,8	13,4	86	6,3	82	2,9
20.7.2024	0	6,5	15,2	12,3	211	4,7	86	2,4
21.7.2024	0,3	8,6	12,1	10,6	173	1,2	88	1,8
22.7.2024	0,1	7,3	14,1	13,5	85	3,9	62	3,2
23.7.2024	0	9,7	13,5	12,6	230	10,5	86	3,1
24.7.2024	5,2	10,2	12,4	11,5	128	3,4	98	1,8
25.7.2024	7,1	9,4	13,6	12,4	102	4	87	2,3
26.7.2024	0	7,7	11,6	11,1	125	3,3	93	1,9
27.7.2024	0	5,8	14,1	10,2	210	3,4	100	1,7
28.7.2024	10,3	9,4	13,4	12	190	5,4	93	2,1
29.7.2024	5,6	8,6	13,5	12,1	197	8,6	87	2,7
30.7.2024	0	6,3	15,4	12,3	194	4,9	79	2,7
31.7.2024	3,2	7,8	13,1	12,2	208	3,1	78	2,4
1.8.2024	12,4	8,6	12,1	11,2	73	9,1	96	1,4
2.8.2024	9,7	8,1	12,3	9,9	67	7,3	87	1,8
3.8.2024	1,1	9,4	14,3	11,9	71	10,4	92	1,9
4.8.2024	14,9	9	12,5	12	77	12	91	2,1
5.8.2024	24,3	9	13,2	12,3	75	4,2	93	1,5

6.8.2024	0,1	9,3	13,8	11,5	76	8,3	93	1,6
7.8.2024	0,5	7,6	12,3	11,9	199	1	85	1,3
8.8.2024	0	7,9	13,5	11,5	292	1,5	89	1,3
9.8.2024	0,8	8,5	13,1	10,8	199	1,7	89	1,3
10.8.2024	0	7,8	12,3	10,5	132	4,6	86	1,7
11.8.2024	0	8,3	11,7	10,6	107	2,5	89	1,4
12.8.2024	16,5	8,1	13	12,1	31	5,1	73	2,4
13.8.2024	0,8	9,5	13,6	11,7	147	3,8	93	1,4
14.8.2024	12,2	7,4	12	10,5	48	1,5	95	1,2
15.8.2024	0,2	6,9	12,4	11,1	195	3,6	91	1,4
16.8.2024	0	7,2	13,8	12,1	135	4,3	79	2,0
17.8.2024	1	8	13,1	12,2	116	4	77	2,0
18.8.2024	0	5,6	13,2	12,1	331	8,7	51	4,7
19.8.2024	4,7	3,9	10	9,9	87	2,3	63	1,8
20.8.2024	0,1	7,7	11,6	10,4	328	8,2	65	3,4
21.8.2024	4,1	6,1	8,6	7	62	8,3	85	1,9
22.8.2024	0	8,1	11,5	10,6	338	13,7	63	5,1
23.8.2024	0,5	7,4	10,9	9,5	329	11,1	58	4,6
24.8.2024	0,2	6,4	12,6	11,2	346	2,8	69	1,9
25.8.2024	0	6,9	13,1	10,2	325	11,2	66	4,1
26.8.2024	0	3,8	12,2	10,7	122	6,6	74	2,5
27.8.2024	0	6,3	12,4	11,4	43	2,7	73	1,8
28.8.2024	4,5	8,2	11,3	10,5	326	3,3	71	1,9
29.8.2024	0	8,1	11,3	10,1	126	5,2	84	1,8
30.8.2024	0	5,4	11,5	11,2	204	5,3	89	1,6
31.8.2024	59,1	9,5	11,9	11,8	139	4	100	1,2
1.9.2024	6,8	9,5	12,3	11,7	122	5,3	97	0,5
2.9.2024	0,4	7,6	11,2	10,4	176	1,2	93	0,4
3.9.2024	0	7	14,8	14	332	9,4	66	3,3
4.9.2024	0	4,8	11,4	10,3	198	3,4	83	0,9
5.9.2024	(null)	8,7	12,8	11,7	220	6,7	96	0,6
6.9.2024	0	6,9	13,7	11,4	236	6,6	88	1,0

7.9.2024	0,1	8,1	12	10,9	221	8,2	90	1,0
8.9.2024	0	4,7	12,3	10	214	4,1	72	1,3
9.9.2024	0	4	8,9	7,6	321	9,3	59	3,1
10.9.2024	0	4,6	9,1	8,1	335	13,5	62	4,1
11.9.2024	0	3,7	8,7	6,6	329	15	54	5,1
12.9.2024	0	4,5	9,7	8,3	345	13,2	45	5,7
13.9.2024	0	2,3	10,3	8,2	319	6,3	45	2,9
14.9.2024	10,9	3,3	8,7	5,9	359	12,9	78	2,2
15.9.2024	0	2,2	9	8,6	326	10,8	56	3,9
16.9.2024	6,3	1,5	10	6,1	320	3	84	0,6
17.9.2024	8,2	8,5	10,8	10,1	225	9	95	0,7
18.9.2024	25,3	8,2	11,2	10,9	192	10,4	100	0,4
19.9.2024	0	5,4	11,8	7,3	116	4,1	87	0,7
20.9.2024	0	2,8	10,5	8,3	219	1,8	84	0,6
21.9.2024	0	4,8	9,2	6,9	108	5,6	86	0,9
22.9.2024	0	2,5	8,1	7,5	233	1,7	86	0,5
23.9.2024	0	-0,1	6,7	5,4	264	1,8	48	1,0
24.9.2024	0	0,8	8,8	7	328	10,2	61	3,1
25.9.2024	0	-0,2	7,8	7,2	18	6,9	62	2,2
26.9.2024	0	0,1	8	6,5	323	6,2	51	2,5
27.9.2024	1	1,9	6,3	5	217	2,1	86	0,5
28.9.2024	3,2	0,8	2,4	1,7	4	2,7	91	0,4
29.9.2024	6,3	2	8	7,2	335	3,3	96	0,4
30.9.2024	1,7	3	7,4	6,8	345	2,7	61	1,1
1.10.2024	1,5	3,7	7,7	7	292	1,4	88	0,0
2.10.2024	0	2,1	10,8	8,9	93	2,2	85	0,1
3.10.2024	0,3	3,8	6,8	5,9	105	4,7	88	0,2
4.10.2024	0	3,9	6,9	5,7	13	13,6	66	2,9
5.10.2024	0	2,4	5,4	4,5	13	10,9	59	2,7
6.10.2024	0	2,3	7,4	6	19	9,7	61	2,4
7.10.2024	0	1,4	6,7	6,3	8	7,2	61	1,8
8.10.2024	0	-0,7	7,8	3,5	192	1,4	71	0,1

9.10.2024	0	-0,1	5	2,5	327	4,1	55	1,0
10.10.2024	0	-0,7	3,4	2	315	7,5	62	1,5
11.10.2024	0	-1,5	1,9	1,5	328	12,1	54	3,0
12.10.2024	0	-3,9	1,8	1	320	8,3	47	2,3
13.10.2024	0	-3,4	4	1,5	205	1,7	70	0,2
14.10.2024	0	0,7	6,2	4,8	12	10,8	66	2,2
15.10.2024	22,4	4,4	9,7	5,1	216	3,6	94	0,0
16.10.2024	19,8	6,1	9,6	9,1	127	1,2	100	0,0
17.10.2024	0,4	5,1	7	6,2	146	1,7	96	0,0
18.10.2024	15,6	5,5	10,3	8,6	78	14,2	97	0,1
19.10.2024	2,4	6	8,2	7,1	211	11,2	96	0,1
20.10.2024	7	5,1	8,8	7,6	87	4,8	95	0,0
21.10.2024	5,3	3,9	7,8	5,8	226	5,9	96	0,0
22.10.2024	0,9	3	6,7	3,8	345	8,9	66	1,7
23.10.2024	5,7	3,7	7,3	4	311	1,9	97	0,0
24.10.2024	6,5	1,4	9,8	6,8	256	5,8	80	0,6
25.10.2024	11,3	0,5	8,1	5,6	173	6,4	91	0,2
26.10.2024	1,1	1,8	7,1	5,2	280	0,7	82	0,0
27.10.2024	0	-1,4	3,7	0,9	346	7,9	64	1,4
28.10.2024	2,6	-0,9	7,7	1,2	5	0,5	95	0,0
29.10.2024	0	4,6	9	7,1	237	10,1	72	1,8
30.10.2024	0	0,6	6,8	3,5	16	0,5	68	0,0
31.10.2024	0	-2,6	5,1	3,6	280	7,6	61	1,7
1.11.2024	0	-4,7	1,8	-0,8	347	2	60	0,1
2.11.2024	0,4	-3	4,4	3	182	2,6	92	0,0
3.11.2024	5,1	0,9	8,9	2,4	333	2,6	100	0,0
4.11.2024	22,5	5,8	9,9	9	184	1,9	100	0,0
5.11.2024	9,1	6,4	9,4	8,6	137	4,2	100	0,0
6.11.2024	12,8	3,2	10,9	7,9	148	2,5	71	0,1
7.11.2024	11,8	7,5	11,3	10,5	160	7,1	96	0,0
8.11.2024	0,3	2,5	8	6,9	95	1,8	81	0,0
9.11.2024	7,1	4,8	10,1	6,3	346	3	100	0,0

10.11.2024	7	6,5	11,5	8,1	153	7,2	98	0,0
11.11.2024	4,6	6	9,7	7,2	192	4,4	97	0,0
12.11.2024	3,5	7	10,2	9,7	211	17,4	95	0,1
13.11.2024	0	2	13,8	10,4	278	7,1	47	2,5
14.11.2024	4,5	4,9	9,3	8,5	230	11,3	97	0,0
15.11.2024	0,3	-1,1	9,3	2,5	268	9,6	61	1,8
16.11.2024	0	-1,9	3,8	2,3	338	12,4	56	2,8
17.11.2024	0	-4	-1,3	-2,3	338	6	46	1,2
18.11.2024	0	-3,5	-1,2	-2,4	9	12,7	55	2,3
19.11.2024	0	-4,3	-1,2	-3,7	325	12	59	1,7
20.11.2024	0	-4,7	-1,7	-3,4	349	14,6	57	2,4
21.11.2024	0	-3,1	0,6	-0,8	349	11,1	52	2,3
22.11.2024	0	-3,9	0,5	-1,5	13	9,4	58	1,6
23.11.2024	0	-2,8	1,2	-1,6	16	6,5	63	0,8
24.11.2024	0	-2,8	0,1	-1,8	11	11,7	62	1,8
25.11.2024	0	-7,8	-0,2	-2,1	332	12,9	58	2,2
26.11.2024	0	-8	-0,7	-5,7	338	1,4	78	0,0
27.11.2024	0	-5,1	4,3	3	231	9,6	89	0,2
28.11.2024	0	-7,5	4,9	-3,1	6	10,9	57	1,7
29.11.2024	0	-7,9	-1,2	-3,6	0	5,1	70	0,3
30.11.2024	0	-2,8	-0,2	-0,5	7	11,9	77	1,0
1.12.2024	0	-9,1	-1,1	-5,4	358	10,2	54	1,6
2.12.2024	0	-12	-0,6	-8,5	342	5,1	66	0,3
3.12.2024	16,2	-2,2	4,1	3,2	107	7,1	95	0,0
4.12.2024	0,5	-2,3	6,5	-2,1	340	3,2	86	0,0
5.12.2024	0	1,3	6,6	1,8	329	21,8	74	2,9
6.12.2024	0	-2,4	2,2	0,1	346	8,3	65	1,3
7.12.2024	0	-4,8	0	-0,9	323	15,7	64	2,6
8.12.2024	8,9	-5,9	6,5	2,4	347	2,9	86	0,0
9.12.2024	7,8	1,8	7	6	220	3,8	100	0,0
10.12.2024	0	-2,5	5,5	-0,8	11	2,1	74	0,1
11.12.2024	13,4	0,2	6,6	1,9	299	5,4	95	0,0

12.12.2024	0,7	2,5	6,6	4,6	172	6,1	91	0,0
13.12.2024	0	-2,5	3,3	-0,3	332	15,2	51	3,6
14.12.2024	0	-3,6	3,3	-1,6	341	6,1	97	0,0
15.12.2024	0	-3,1	3,7	1,3	243	11	82	0,8
16.12.2024	0	-5,4	0,4	-2,6	8	2,3	71	0,1
17.12.2024	0	-6,2	-1,6	-4,3	7	2,4	89	0,0
18.12.2024	0	-5,8	1,7	0,7	341	7,5	66	1,2
19.12.2024	0,2	-4,3	2,4	-2,9	341	2,2	81	0,0
20.12.2024	1,6	-2,9	4,1	0	288	1,4	81	0,0
21.12.2024	0	-1,5	3	0,8	329	6	66	0,9
22.12.2024	0	-6	0,2	-0,9	316	9,4	49	2,2
23.12.2024	5,4	-4,4	4,9	0,7	313	3,7	99	0,0
24.12.2024	2,1	-2,2	3,3	-1,6	339	3	97	0,0
25.12.2024	0,1	-1,4	2,5	0,8	218	16,4	78	1,7
26.12.2024	2	0	5,5	3,4	226	19,2	86	1,3
27.12.2024	5,3	-0,3	6	3,1	217	13	89	0,5
28.12.2024	0	-4,5	1,5	-2,8	343	1,1	85	0,0
29.12.2024	0	-7,9	-1,8	-5,2	346	8,2	67	0,8
30.12.2024	0	-9,4	-6,1	-7,6	349	5,2	85	0,0
31.12.2024	0	-8,3	-4,6	-7,3	326	6,5	65	0,5

Samtals	623,9
----------------	--------------