

Kaldvík hf.
Strandgata 18
735 Eskifjörður
ÍslandSkýrsla nr.: 40708-25
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 29/04/2025
Dags. rannsóknar: 29/04/2025
Sýnataka: Kaldvík hf.
Tengiliður: Rafn Heiðdal
Starfsstöð: Kaldvík hf. - Bakki

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
25-5961	Inntak - 29.04.25, kl.09:30			
	Svifagnir (TSS)	< 2 mg/L +/- 19%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	2 mg/L	Standard method 5520 B	
	COD	< 3 mg/L +/- 15%	HACH - Aðferð 8000	
	* BOD5	< 1 mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric	
	Heildar fosfór P	0,1 mg/L +/- 11%	HACH - Aðferð 8190	
	Heildar köfnunarefni N	< 0,5 mg/L +/- 18%	HACH - Aðferð 10071	
	* pH	7,6		
	* Ammoníak NH ₃ -N	< 0,02 mg/L	HACH - Aðferð 10023	
25-5962	Frárennsli - 29.04.25, kl.09:15			
	Svifagnir (TSS)	13 mg/L +/- 19%	EN 872:2005	
	* Olía og fita	< 2 mg/L	Standard method 5520 B	
	COD	49 mg/L +/- 15%	HACH - Aðferð 8000	
	* BOD5	13 mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric	
	Heildar fosfór P	0,4 mg/L +/- 11%	HACH - Aðferð 8190	
	Heildar köfnunarefni N	4,5 mg/L +/- 18%	HACH - Aðferð 10071	
	* pH	6,7		
	* Ammoníak NH ₃ -N	0,36 mg/L	HACH - Aðferð 10023	

Kópavogur, 06/05/2025

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftarTelma Rut Bjargardóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar